

平成30年9月7日

各位

出光興産株式会社
愛知製油所

フレアースタックの増炎のお知らせ

愛知製油所では、下記の予定で重油流動接触分解装置の付属設備の不具合是正工事を行います。当工事に伴い、装置の停止から工事終了後の運転開始までの期間は、一時的にフレアースタックの火炎や黒煙が通常よりも増大する場合がありますが、異常ではありませんのでご連絡いたします。フレアースタックは、石油精製装置の停止及び運転開始時に余剰ガスを安全に燃焼させる装置です。

なお、フレアースタックの火炎・黒煙抑制に十分配慮致しますので、何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. フレアースタック増炎の可能性のある期間
平成30年9月上旬～ 9月下旬
2. お問い合わせ先
出光興産株式会社 愛知製油所 総務課
電話 : 0562-55-1111
E-mail: aichi-refinery@idemitsu.com

以上